

## Grumset vann i Østfjellet



Hyttene i Østfjellet (ikke J-feltet, Solheimfeltet og Hovden hyttegrend) opplever grumset vann. Det er foreløpig usikkert hva dette skyldes, men det er igangsatt befaringsarbeid for å lokalisere feilen. Foreløpig er det ikke registrert feil i noen av Pumpehusene som kunne ha vært forårsaket av lyn/torden mandag kveld. Nå sjekkes hovedledningen fra vannbassenget og ned til hovedpumpehuset for å identifisere eventuell lekkasjer her.

Vi holder dere løpende informert når feilen er registrert og hvilke tiltak som må iverksettes.

Mvh

Engerdal Utmarkslag sa

Finn Vaagan

Mobil 90876934