

Vannet i Østfjellet (2)

(Gjelder ikke Solheimfeltet, J- feltet og Hovden hyttegrend)



Vi registrerer at vannet i Østfjellet er i ferd med å stabilisere seg mot normalt nivå hvor noen områder fortsatt kan ha noe grums, noen områder er «friskmeldt» og noen som ikke har vært berørt. Imidlertid har vi ikke klart å identifisere årsaken til at vannet ble grumset, men heller fortsatt til at noe skjedde mandag kveld etter det kraftige uværet.

Når det gjelder varierende trykk har vi klart å registrere feil med en tilbakeslagsventil i et av Pumpehusene (Nordskarvenområdet). Dette vil bli rettet på i løpet av kort tid når reservedelen er anskaffet.

Til dere som nylig har ankommet eller vil ankomme i disse Engerdalsdager, vil det være lurt å la vannet renne noe for å få bort eventuelt grums fra stikkledningene.

Vi vil fortsatt forsøke å identifisere eventuelle feil de kommende dager. En stor takk til hytteeiere som har gitt løpende tilbakemeldinger på hvordan vannsituasjonen har vært. Dette er vi avhengige av og fortsett gjerne å sende tekstmelding på hvordan situasjonen er.

Mvh

Engerdal Utmarkslag sa

Finn Vaagan

Mobil 90876934